

Erledigt 0 MHz RAM Geekbench ?!

Beitrag von „macmac512“ vom 28. Dezember 2016, 21:40

Ich hoffe nicht den Thread zu kapern, aber vielleicht eine kurze Frage, da es auch zu Geekbench geht.

Ich bekomme den GPU Test nicht zum Laufen, dieser bricht nach 2-3 Sekunden ohne Ergebnisse ab. Ist das beim Hackintosh normal, oder die GPU nicht normal eingebunden?

In den Systemberichten steht die Grafikkarte richtig drin.