

Erledigt

Clover Bootlaoder bootet findet OS X aber nicht (AMD Hackintosh)

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Dezember 2016, 08:28

Nutzt du zufällig einen USB 3.0 Port, dann wechsel mal auf einen USB 2.0 oder schalte im BIOS/UEFI auf 2.0 runter.