

Erledigt

Probleme mit dem Audio Codec

Beitrag von „al6042“ vom 31. Dezember 2016, 20:10

Hi,

dein Board hat laut Asrock Specs den ALC662.

Mit den richtigen Einstellungen in der Config.plist und dem [AppleALC.kext](#) sollte das locker funktionieren.

In Clover sollte unter "Acpi" der "FixHDA" aktiviert und unter "Devices" -> "Audio Inject" einer der folgenden Werte eingetragen sein:

5, 7 oder 11... das musst du der Reihe nach probieren, sprich dort eintragen und neu starten...