

Erledigt

USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis

Beitrag von „harbeckster“ vom 2. Januar 2017, 18:07

[@al6042](#)

Also durch diesen Befehl kann ich jetzt zumindest im XHCI Auto Modus die 3.0 Ports ohne FakePCIID benutzen. Allerdings wieder nur als 2.0 Ports.

Im IORegistryExplorer ist der Punkt XHCI auch immernoch leer.

In den System Informationen ist unter USB der Punkt USB 3.0 Bus verschwunden. Jetzt steht da nur noch zwei mal USB 2.0 Bus (war vorher auch schon zwei mal).

[@rubenszy](#)

Meinst du, ich soll nicht weiter flashen, weil der Speicher nicht so viele Schreibvorgänge mitmacht oder weil der Speicher defekt sein könnte oder worauf willst du hinaus?