

Erledigt

Intel HD Graphics 520 zeigt nur 5 mb Grafikspeicher an

Beitrag von „HacTi43“ vom 2. Januar 2017, 22:09

Hallo,

Ich habe vor kurzem mithilfe von Unibeast und ein paar Patches einen Hackintosh (HP envy 15ae 120ng) zum laufen gebracht.

Nun habe ich das System mithilfe eines echten Macs auf macOS 10.12.2 geupdatet. Früher hatte ich das Problem schon einmal, (Intel HD graphics 520 nutzt nur 5 mb Grafikspeicher), konnte mir aber helfen, indem ich den EFI Ordner des Installationssticks auf den Hackintosh Datenträger kopiert habe. Dies erschien mir aber als "Dreckig" deshalb habe ich im Zuge des Updates gleich Clover neu installiert (V 3974). Das System ist ziemlich langsam geworden, die Auflösung passt jedoch. Beim Booten kam und kommt immer noch die Fehlermeldung: Graphicsdriver failed to load: could not register with Framebuffer Driver!

Am allerliebsten wäre mir natürlich, dass das HackBook die Nvidia NVIDIA GeForce 940M benutzt. dass aber ist nur ein Traum denke ich...