

Erledigt

USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis

Beitrag von „al6042“ vom 2. Januar 2017, 22:56

Achso...

Das kam aus deiner Frage so nicht hervor...

Dein USBInjectAll ist etwas älter:

Code

1. `com.rehabman.driver.USBInjectAll (0.5.7)`

Die Version 0.5.16 ist die Aktuelle...

Tausche die bitte mal mit beiliegender Datei aus.