

Erledigt

USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis

Beitrag von „harbeckster“ vom 3. Januar 2017, 14:39

Also ich habe jetzt nochmal das originale F6 BIOS geflasht und bin nach deiner Anleitung vorgegangen:

Die angehängten Dateien habe ich auf die EFI Partition gepackt, dann die Shell geladen und

Code

1. `bcfg driver add 1 Ozmosis.efi Ozmosis`
2. `bcfg driver add 2 HfsPlus.efi HfsPlus`

ausgeführt, mit NVRAM Reset dazwischen. Danach dann noch HfsPlus an Stelle 1 der Driver Option Priorities gesetzt.

Die ersten Male hatte ich dann beim Booten den durchgestrichenen Kreis, jetzt kommt der garnicht mehr und man sieht nur direkt einen schwarzen Bildschirm und irgendwann schaltet sich der Rechner dann aus.