

Erledigt

Kein Boot möglich mit H77-D3H und HD6870

Beitrag von „al6042“ vom 3. Januar 2017, 19:31

Die Original Snow Leopard DVD lässt sich nicht mit Ozmosis booten, da sie die verbauten, aktuelleren CPUs nicht kennt und somit den Dienst verweigert.

Hier hilft tatsächlich die Nutzung der alten iBoot-ISO-Images, als CD gebrannt, als "Starthilfe" für SL.