

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „al6042“ vom 3. Januar 2017, 22:12

Die Kexte müssen unter OSX installiert sein, ob /S/L/E oder /L/E ist egal... deswegen funktionieren sie auch bei mir, aber ich habe da noch eine andere Idee...

Führe mal folgende Per-Befehle im Terminal aus:

Fix Bluetooth 30 seconds delay patch

```
sudo perl -pi -e 's|\x0F\x85\x07\x01|\x0F\x84\x07\x01|g' /System/Library/Extensions/IOBluetoothFamily.kext/Contents/PlugIns/IOBluetoothHostControllerUSBTransport
```

10.11-BT4LE-Handoff

Code

```
1. sudo perl -pi -e 's|\x48\x85\xff\x74\x47\x48\x8B\x07|\x41\xBE\x0F\x00\x00\x00\xEB\x44|g' /System/Library/Extensions/IOBluetoothFamily.kext/Contents/MacOS/IOBluetoothFamily
```

und danach

Code

```
1. sudo touch /System/Library/Extensions/
```

Dann neu starten und Daumen drücken...