

Erledigt

## keine Grafikbeschleunigung

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. Januar 2017, 15:15**

Mit der Config.plist bekommst du Grafikfehler ab Sierra. Sobald du updatest wirst du also noch etwas ändern müssen... Und soweit ich weiß wird der Z170-A Uart Patch unnötig, wenn man alle [Bios Einstellungen](#) richtig gesetzt hat. Leider finde ich gerade nicht, welche Einstellung dazu ausschlaggebend ist. Solange du dich aber hier dran hältst sollte der Patch nicht mehr benötigt werden:

Windows Features: Other OS

Storage Boot: UEFI Only

Secure Boot: Disabled

Intel PPT: Disabled

XHCI Hand-off: Enabled

Super IO Configuration > Serial and Parallel Port - beide auf Disabled

VT-D: Disabled

High Precision Timer: Disabled

IOAPIC 24-119 Entries: Disabled