

Erledigt

USB 3.0, Netzwerkabbrüche, Grafikkarten Ports: Gigabyte Z97MX-Gaming 5 Ozmosis

Beitrag von „harbeckster“ vom 11. Januar 2017, 14:09

Ich habe sowohl GUID als auch MBR ausprobiert.

Am Stick liegt es auf jeden Fall nicht, mit dem original BIOS funktioniert er.

Mir wurden mit dem modifiziertem BIOS in den Bootoptionen einfach keine UEFI Geräte zur Auswahl angezeigt, wie gesagt Windows ging mit dem BIOS ja auch nicht.

Es muss daher mit dem BIOS oder Board zu tun haben.

Edit:

Also ich habe mir inzwischen ein neues Board, das GA-Z97M-D3H, besorgt. Dort funktioniert USB mit dem USBInjectAll Kext wunderbar.

Irgendwas muss an dem Mainboard defekt sein, anders kann ich mir das nicht erklären.

Naja ein Problem ist auf jeden Fall weiterhin offen, und zwar die Grafikkarten Ports: Es funktionieren weiterhin nur der DVI Port und ein DP Port. Der 2. DP Port und der HDMI Port geben kein Bild aus.

Außerdem bekomme ich beim booten jetzt immer, nachdem der Ladebalken durch gelaufen ist, für ca. 30 sec einen schwarzen Bildschirm angezeigt. Danach kommt dann ganz normal der Login Screen. Ich glaube, das Problem trat auch schon bei meinem alten Board auf, nachdem ich auf 10.12.2 mit dem entsprechenden NVIDIA Webdriver geupdated habe.