

Erledigt

BCM94352Z/BCM943602CS - schnellere Initialisierung möglich? - Aktuell läuft die Apple Watch beim entsperren in ein Timeout, da die WLAN/BT Karte noch nicht aktiv ist.

Beitrag von „megabyte0469“ vom 5. Januar 2017, 13:48

Hi, hab die Karte hier in einen Rechner in Betrieb und es funktioniert alles Ohne Probleme. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber wenn ich mich nicht irre wird bei dieser Entperrfunktion über die Apple Watch WLAN und Bluetooth benötigt. Ist die WLAN Karte mit dem lokalen Netz verbunden?