

Erledigt

Nach Neuinstallation kein Audio und langsam

Beitrag von „wallyrt“ vom 5. Januar 2017, 16:57

Hallo,

also habe den Hackintosh neu aufgesetzt. Das mit der Gedenkpause scheint jetzt besser zu sein allerdings ist das Audio Problem immer noch da. Die Board eigene Karte wird nicht gelistet in der Systemsteuerung. Natürlich kommt auch kein Ton. Im Clover Configurator steht Audio bereits auf dem Inject Wert 1.

Ein weiteres Problemchen ist, wenn ich den USB Stick von dem ich den Hackintosh installiert habe einstecke nachdem das System hochgefahren ist, dann fällt die USB Tastatur aus und die Maus fängt an zu spinnen (Aussetzer oder Hackliges Scrollen)

Hier scheint noch einiges im argen zu liegen. Aber dennoch scheint die Kiste ansonsten gut zu laufen.

Gruss
WALLY