

Erledigt

MacOs Sierra auf z170hd3p mit i5 6400 4x 3,2ghz

Beitrag von „Fredde2209“ vom 5. Januar 2017, 17:59

Mit welchem Gerät versuchst du Ton zu bekommen? Mit dem Aux Ausgang (grün - Unten, Mitte) sollte es gehen, sobald du in den Einstellungen "internal Speakers" auswählst. Ein HDAEnabler sollte bloß nicht installiert werden. Wenn du also nichts der gleichen installiert hast sollte es dort keine Probleme geben.

Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich glaube ich ändere das mal in der Anleitung, immerhin gab es das schon öfter. Das Problem wird nämlich gewesen sein, dass die EFI Partition vom USB-Stick dann den Kürzel FS0 hatte. Wenn du den Stick dann raus genommen hast war der Eintrag dann nicht mehr da. Aber das ist dann wichtig, wenn du bereits 16 Boot-Einträge haben solltest und dann nicht mehr starten kannst. Vom Stick geht es nämlich komischerweise immer... Naja, schön wenn es jetzt geklappt hat 😊