

**Erledigt**

## **GA-H97N Wifi Probleme bei der Installation**

**Beitrag von „al6042“ vom 5. Januar 2017, 22:34**

Unter Umständen müssen in Clover noch ein 3-4 KextsToPatch Einträge für WLAN und zwei Kexte und zwei KextsToPatch Einträge für Bluetooth gesetzt werden.