

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „maestroking“ vom 6. Januar 2017, 18:23

[@iPhoneTruth](#)

habe alle 3 USB Anschlüsse ausprobiert kein positives Ergebnis.

[@al6042](#)

ja habe es zuerst mit dem wert "0x19160000" dann mit "0x19160002"
brachte auch kein erfolg