

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „derpuma“ vom 6. Januar 2017, 20:21

Kurzes Update:

Nach kleinerer ein paar Stunden dauernder Teamviewer Sitzung mit al6042 läuft nun meine Karte auch!

NOCHMALS VIELEN LIEBEN DANK!

Problem war ein auf der Karte nicht in den entsprechenden Kexten vorhandener Product ID Eintrag > BCM2045A0 (0x05ac/0x21ff)

Änderungen Info.plist des BrcmPatchRAM2.kext ergänzt um:

Spoiler anzeigen

S/L/E/IOBluetoothFamily.kext/Contents/PlugIns/BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport.kext/Contents/Info.plist ergänzt um:

Spoiler anzeigen

