

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „griven“ vom 7. Januar 2017, 13:46

Die gezeigte Panik hat nichts mit der WLAN Karte zu tun sondern lässt eher auf einen defekten KernelCache und/oder fehlendes SMBIOS schließen. Versuch mal ohne Caches zu booten...