

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „derpuma“ vom 7. Januar 2017, 14:56

Also meine Karte war definitiv anders geflasht oder mit nem anderen Chip belegt als die anderen Karten. Da die Infos zu dem Chip nicht in den entsprechenden Bluetooth Kexten vorhanden waren lief halt erstmal garnix. Also möglicherweise sind die Karten schon baugleich, aber nicht alle gleich geflasht?!