

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „al6042“ vom 7. Januar 2017, 15:03

Was [@derpuma](#) und ich gestern feststellen musste, ist der Unterschied in den Vendor-/Device-IDs der BT-Umgebung.

Er hat folgende Daten: Vendor 0a5c / Device 21ff

Dummerweise greift der von Rehabman dafür bereitgestellte BRCM-BT-Kram nicht ohne diese zu überarbeiten.

[@derpuma](#) hat das bereits an ihn kommuniziert.

Meine Karte im Großen Rechner hat folgende Daten:

Vendor 0a5c / Device 8290

Habe eben festgestellt, dass dies Original Werte aus einem 2015er MacBookPro zu sein scheint: <https://usb-ids.gowdy.us/read/UD/05ac/8290>

Habe eben mal die beiden Rehabman Kexte entfernt und BT geht trotzdem... 😊