

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. Januar 2017, 20:32

[Zitat von macmac512](#)

.....Also unter Windows 10 Education N funktioniert der Windows 8 Treiber, den [@griven](#) hochgeladen hat einwandfrei. 😊

Installieren, einmal neustarten und die Karte wird vollständig mit BT und WLAN erkannt. ....

Ich habe mal schnell Win10Pro-x64 hochgezogen und der WLAN-Part wurde mit den Win8-Treibern aktiviert - BT muckt trotz Neustart immer noch.

Also habe ich unter dem OS einen Broadcom BT-Treiber gesucht und mal den *BCM2033 BT 2.4GHz Single Chip Transceiver* genommen, der dann den BT-Part aktivierte (neben den beiden MS-Einträgen).

Mein Medion-BT-KB wird auch erkannt, aber die Koppelung scheitert bislang. Wahrscheinlich doch nicht der Richtige (auch bei dem 2035 reichte es nicht zur Koppelung).