

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „the_viking90“ vom 8. Januar 2017, 13:33

Das ist schon korrekt, jedoch ist der Anschluss für die Frontports (USB 3.0) immer noch belegt



Die ersten Ports die in der Anleitung des Boards beschrieben sind, werde bildlich leider nicht dargestellt, sonst hätte ich es zeigen können. Du kannst ja nen Erweiterungs slot anbringen (USB2) welchen ich aber nicht brauche, sprich, den Steckplatz hätte ich ohne Probleme nehmen können. Ansonsten muss ich mich parallel auf die Datenleitung klemmen bei den 3.0 Anschluss am MB. Sollte ja nichts passieren bei.