

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „al6042“ vom 8. Januar 2017, 20:44

[@maestroking](#)

Stimmt... diese Stelle gab es bei dir nicht... 😊

Ich habe die Einträge mal eingebaut, teste es mal mit beiliegender Config.plist.

[@marcelb](#)

Was Audio betrifft, kann ich nichts zu sagen, da diese CX8200 unter Umständen andere IDs nutzt und somit mit den CX20724-Teilen des AppleALC u.U. nicht funktioniert...