

Erledigt

AR8151 v2.0 / Via2021: Ton und Ethernet unter Sierra

Beitrag von „McRudolfo“ vom 8. Januar 2017, 21:53

Guck mal im Systembericht (Apfelmenü/Über diesen Mac) unter Audio - Intel High Definition Audio, ob die Layout-ID injected wurde.