

Erledigt

GA-X99-GAMING 5P Installationsprobleme

Beitrag von „al6042“ vom 9. Januar 2017, 00:24

Kleines Problem:

Der i7-6800K hat keine interne GPU... 😊

http://ark.intel.com/de/produ...-15M-Cache-up-to-3_60-GHz