

Erledigt

[gelöst] Dell XPS 420 Installation / Kernel panic

Beitrag von „al6042“ vom 9. Januar 2017, 07:50

Die SSD wird im BIOS erkannt, sowie auch die anderen beiden Platten.

Der einzige Unterschied ist die Info "This drive is controlled by the RAID BIOS" für die drehenden Platten und "This drive is controlled by the System BIOS" für die SSD.

Wenn die Controllerkarte aktueller ist, als der Onboard-SATA, könnte das unter Umständen helfen.