

Erledigt

DDR3 nur 1333 MHz

Beitrag von „NewAppleSystem“ vom 11. Januar 2017, 10:12

Hallo Ihr lieben

leider erkannt Sierra nur 1333 MHzmit 16GB

hab in Bios nachgeschaut sind auf 1866 MHz eingestellt.

Wo und wie genau kann ich es ändern, bitte um ausführliche Hilfe vielen dank