

Erledigt

Acer Aspire E5-571-52VX

Beitrag von „hornyman79“ vom 11. Januar 2017, 10:47

Leider funktioniert dieser wert auch nicht. 😞 komischerweise habe ich macos mit dem Wert "0x00000001" installiert bekommen. ??? Jedoch zeigt er mir unter "mein Mac" nur Intel Iris 7MB an. Es sind beim Start auch Grafikfehler "kurzes Flimmern" vorhanden. 3D Beschleunigung und Sound ist auch nicht vorhanden. So langsam gebe ich auf. 😞