

Erledigt

GA-H97N Wifi Probleme bei der Installation

Beitrag von „headless“ vom 11. Januar 2017, 16:25

Vielen dank wie immer als erstes 😊

Ich habe jetzt Kexte BrcmFirmwareRepo und BrcmPatchRAM2 nach /Library/Extensions kopiert und danach das Kext Utility ausgeführt.

Die .IOREG Datei findes du im Anhang.