

**Erledigt**

## **Hat jemand Erfahrungen mit der NVIDIA GeForce GT 610**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2017, 14:31**

Hast du in der config.plist einen Haken bei Inject Nvidia gesetzt?

~~Dann entferne den mal und speichere das ganze ab, nach einem Neustart sollte die Grafikbeschleunigung normalerweise vorhanden sein.~~