

Erledigt

DDR3 nur 1333 MHz

Beitrag von „griven“ vom 12. Januar 2017, 23:31

Und ergänzend zu dem was [@rubenszy](#) geschrieben hat auch sicherstellen das das XMP Profil im Bios ebenfalls aktiv ist 😊