

Erledigt

USB Ports werden nicht erkannt? H97 PC MATE

Beitrag von „al6042“ vom 14. Januar 2017, 15:54

Hi,

ist das ein USB2.0 oder 3.0-Stick?

Hast du in Clover den bekannten Anit-USB-Limit patch eingebaut?

Welchen Kext nutzt du für USB3.0? USBInjectAll oder die FakePCIID/FakePCIID_XHCIMus-Kombi?