


VIA VT2020/2021 (Z77X-D3H) mit DSDT Patch

Beitrag von „McRudolfo“ vom 16. Januar 2017, 08:27

Nächster Test mit der try2-Version von [@MacPeet](#) :

Leider ist der Kopfhörerausgang verschwunden und es gibt den Internen Speaker wieder.....
Mikrofon vorne funktioniert wieder gut (Empfindlichkeit).



Der 1. Versuch mit der AppleHDAManualMode war schon sehr nahe dran, wenn die Empfindlichkeit des Mikros gepasst hätte.

Wenn also vorne Kopfhörer und Mikro und hinten ein LineOut und LineIn funktionieren würden, wäre das großartig. Mit Digital In/Out perfekt, was ich aber z.Z. nicht testen kann.