

Erledigt

SSD langsam, TRIM enable bringt keine Lösung

Beitrag von „markquark“ vom 16. Januar 2017, 13:16

[Zitat von Brumbaer](#)

... man muss natürlich auch nach den richtigen Werten schauen.
Hier ist das Datenblatt für die SP900...

Hallo, ich bezog mich auf seine Resultate von Disk Speed Test. Die sind für so eine SSD doch zu niedrig. Ich selber würde mit diesem Ergebnis nicht zufrieden. Und würde versuchen den Grund herauszufinden. Oder die SSD zu tauschen, wenn nichts hilft. Allerdings hat er nich den ganzen Test durchgezogen. Ich jetzt auch nicht. aber bei einer Samsung SSD 850 EVO 250GB sieht das etwa so aus: