

Erledigt

Snow Leopard bzw. El Capitan auf ASRock Z68 Pro3 Installieren

Beitrag von „~Friese~“ vom 17. Januar 2017, 07:10

Hallo,

im UEFI habe ich keinen Eintrag "CSM" gefunden.

Unter Optionen habe ich den Eintrag "Add Clover boot options for all entries" ausgewählt den Neustart ausgeführt, nur am ASRock Bootmenu hat sich nüscht verändert. 😞

Das Bord habe ich Anno x von einem Bekannten gebraucht übernommen. Ich schau mal nach ob es noch ein "aktuelleres" Bios für das Bord gib, wenn ja flash ich des drauf und versuche es non neuem 😊 Zwischendurch habe ich die OSX Platte noch einmal neu Aufgesetzt, geht ja fix, gebracht hat es nichts. Ich werde einen zusätzlichen Boot-stick erstellen, wo ich dann die Einstellung Bootloader 0af weg lass, vielleicht ist das ja Zielführend, zumindest bring es Übung

