

Erledigt **Frage**

Beitrag von „Jools“ vom 18. Januar 2017, 12:09

Naja Asus - läuft eigentlich alles perfekt mit Clover Sleep/USB3/UsbExt/Multimonitor/Webdriver usw. (ausnahme onboard IntelHD) auf Sierra 10.2.2.

Hab jetzt schon mit UBU verschiedene Bios Versionen modifiziert, alte CPU Microcodes Non-K OC eingespielt und mit AMIBCP alle möglichen Menüs freigeschaltet doch zum Overclocken lässt sich das System einfach nicht bewegen und somit ist der G3258 für das einfach MB zu schade - werd vielleicht g3260 reinmachen.

Jetzt warte ich mal bis mein MSI H81-E34 kommt und dann werk ich weiter.

Ig
Jools