

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „marcelb“ vom 18. Januar 2017, 14:37

Hallo,

letztes Wochenende die Zeit gefunden, nochmal in Ruhe "from the scratch" zu installieren. Vorher bin ich ohne die gepackte DSDT aus dem CLOVER_SPECTRE.zip nicht zum Installationsscreen gekommen bin.

Ich hatte El Capitan und Sierra probiert, bei EC hatte ich das Problem, dass im Sleep die ganze Zeit die zweite Platte lief und manchmal bei Systemstart das Keyboard nicht funktionierte. Also ist es Sierra geworden.

AppleALC konnte ich leider nicht überreden meinen Codec zu nehmen, VoodooHDA tut es aber.

Noch ein paar Probleme bestehen, das erste nervt mich richtig.

- Nach dem Aufwachen aus dem Sleep geht die Wifi Karte nicht mehr. Keine Chance, ich muss neu Starten.
- Der Rechner fährt nicht komplett runter, die An-Aus Taste ist noch beleuchtet und muss circa 5 Sekunden gedrückt werden. Neustart aus OSX dagegen ohne Probleme
- Die Helligkeitstasten funktionieren nicht (bei mir f2 und f3). Über Systemssteuerung kann ich aber die Helligkeit regeln.
- Im Systembericht steht i76500U mit 2.59GHz (eigentlich 2.5Ghz). Auch Geekbench bestätigt, dass meine CPU deutlich schneller läuft als andere i76500U. Bei [Intel](#) steht *Frequenz der konfigurierbaren TDP-up: 2,6GHz*. Ist also meine Konfiguration OK oder muss ich mir Sorgen machen?

Folgende Hardware läuft nicht:

- Webcam
- HDMI Audio
- Kartenleser (erst einmal unwichtig, da beobachte ich den Thread für VoodooSDHC)

[@al6042](#) und [@darkey1991](#): Habt ihr dazu irgendeine Idee? Ich hänge meinen Clover Ordner mal an.