

Erledigt Snow Leopard nach 10.6.8 Update ist kein Neustart möglich

Beitrag von „al6042“ vom 19. Januar 2017, 08:07

Äh,

Zeigt der folgende Link auf dein Board?

<http://www.foxconnchannel.com/...otherboard&U=en-us0000220>

Wenn ja, gibt es laut Specs nur einen VGA-Ausgang, als gute alte analoge Bildübertragung.
Das kann mal funktionieren, ist aber nicht die Regel.

Somit wäre es wichtig zu erfahren, was du gemacht hast, um 10.6.3 darauf anzeigen zu lassen,
und ob du diesen oder einen ähnlichen Vorgang für deine Version 10.6.8 wiederholen kannst.

Auf der anderen Seite ist die Hardware schon so alt, das ich dir hier dringend zu einer
Aktualisierung rate.