

Erledigt

GTX 960 wird nicht aktiviert

Beitrag von „Rexima“ vom 19. Januar 2017, 19:07

Also er bootet jetzt ganz normal ohne Probleme, jedoch ist direkt nach dem Boot Apple Logo fertig.

Danach verliert mein Monitor das Signal.

Habe mal im Clover Bootmenü unter GPU den Eintrag Webdriver weggenommen, dann gehts aber ohne die Funktion des Treibers.

Ich habe aktuell diese Version installiert 367.15.10.25f02 --> build 16C68, die hab ich von insanlymac geladen.