

Erledigt

GTX 960 wird nicht aktiviert

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 19. Januar 2017, 20:51

Welches SMBIOS ist denn in der config.plist hinterlegt. Wenn es neuer als iMac14,2 ist, muss die AppleGraphicsDevicePolicy angepasst werden.

Einfacher wäre es aber, wenn du die config.plist mit dem CloverConfigurator öffnest und das SMBIOS auf 14,2 änderst, dann sollte der Blackscreen der Vergangenheit angehören.