

## **Erledigt** Dell Optiplex 760 - Sierra

**Beitrag von „MacPeet“ vom 21. Januar 2017, 18:11**

Also normal laufen die HD5450 mit dem Device 0x68F91002 mit der DSDT die im PEG0 den Apple-Device-Vanilla-Patch auf 68E0 haben. Dies geht mit Karten, die den gleichen Chip haben wie beim Original-Device.

Wir verwenden entweder den Framebuffer "Eulemur" in der config.plist oder "Shrike", wobei es nur bei "Shrike" HDMI-Audio gibt und Sleep funktioniert. Mit "Eulemur" funktioniert Sleep nicht und HDMI-Audio auch nicht. Rein vom QE/CI geht beides, kein Unterschied.

[@macmac512](#)

Das kleine Netzteil wäre auch mit jeder anderen Lösung überfordert.