

**Erledigt**

## **Asus A55V installation 10.12.3**

**Beitrag von „al6042“ vom 21. Januar 2017, 18:50**

Ja dann....

In der config.plist unter !Acpi" den "FixHDA" auswählen und unter "Devices" im Auswahlfeld "Audio Inject" direkt mal die Ziffer "3" eintragen.

Den aktuellen [AppleALC.kext](#) bitte in den gleichen Kexts-Ordner der EFI packen, wo deine anderen Kexte liegen.

Die Datei findest du im "1.0.18.RELEASE.zip"

Wenn damit Audio nicht direkt geht, kannst du den Wert unter "Audio Inject" nacheinander auf 4, 27 und 28 ändern.

Nach jeder Änderung bitte neu starten und das Ergebnis testen.