

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „al6042“ vom 22. Januar 2017, 14:51

Ich habe mir den Clover-Ordner mal heruntergeladen, brauche aber noch folgende Zusatzinfos:

- Screenshot vom [DPCIManager](#), Fenster "Status" und Fenster "PCIList"
- IOREG-Datei, erstellt mit dem [IORegistryExplorer](#), einfach öffnen und das Ergebnis mit "File"->"Save as" als .IOREG-Datei sichern und posten.