

Erledigt

Nvidia GeForce GTX 960 wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. Januar 2017, 18:41



Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.

Hast du mit dem Clover Configurator unter "System Parameters" einen Haken bei NvidiaWeb gesetzt?

Seit Sierra funktioniert das nicht mehr unter "Boot" und der Haken nvda_drv=1 ist demnach überflüssig.

