

Erledigt

Mac Pro 2.1 (ex-1.1): Hardware-Upgrades

Beitrag von „DaTec“ vom 24. Januar 2017, 00:19

Keine Probleme! Von Haus aus ist ein 980 Watt Netzteil/PSU verbaut.

Ich habe nur die Lüftergeschwindigkeit Standardmäßig mit dem Tool iStat Menü etwas angehoben. Da die CPU etwas wärmer werden. Es ist kaum hörbar aber das System läuft so mit rund 32 - 36 grad.

Ach ja ja und er läuft auf El Capitan

anbei Ei Bilder der Adapter die ich für die ssd nutze