

Erledigt

Mac Pro 2.1 (ex-1.1): Hardware-Upgrades

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. Januar 2017, 12:59

24.01.2017

@ Sascha_77:

Danke für die Links - der HWM will bei Lion leider nicht.

Bzgl. Aufrüstung habe ich gestern einen Deiner Beiträge in einem Mac-Forum gefunden. Ich will aber doch versuchen, wie derzeit auch bei 3GHz zu bleiben (nicht dass ich den Unterschied groß merken würde 😄).

Aktualisierung 25.01.17:

Ich habe heute mal genauer ins Mac Pro Kasterl reingeschaut und als Erstes festgestellt, dass die WLAN-Karte (Modell?) ausgebaut wurde - lediglich die BT-Karte ist vorhanden und vergnügt sich mit dem Medion-KB.

Auch ist nur eine RAM-Riserkarte vorhanden, die mit den 4x 1GB DDR2-Riegel voll bestückt ist. Jetzt stellt sich die Frage, ob es günstiger ist, eine zusätzliche Riser-Karte zu besorgen und vorhandene DDR2-Riegel zu verwenden oder die 4x 1GB-Riegel gegen größere zu tauschen.

Ich habe auch zur vorhandenen 80 GB-HDD (OS) eine weitere 500GB-HDD eingesetzt - Gott sei Dank war ein Montageschlitten vorhanden. Hierzu zwei Fragen: von wo wurde die Nummerierung der Schlitten begonnen - von links oder rechts (auf den geöffneten MP geschaut)? Zuvor war die System-HDD ganz rechts (Nr. 2) und der leere Schlitten Nr. 1 (jetzt mit 500GB bestückt) war ganz rechts montiert. Auch habe ich gesehen, dass nur diese beiden Schlitten via SATA-Kabel mit dem MB verbunden sind - zwei Ports sind frei geblieben. Waren die vier HDD-Steckverbindungen nicht von Anfang an mit dem MB verbunden? Um an die freien Sata-Ports ranzukommen, muss man wohl den Lüfter-Einsatz ausbauen 😞 Toll gelöst (Apple-Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder Frickelei von Vorbesitzern?)!

Die zusätzliche HDD will ich für die Time Machine und für Windows (Bootcamp) verwenden.
Welche Win-Version ist beim MP mit der HW-Umgebung möglich?

Gruß
LOM