

Erledigt

MacOS 10.12.3 - Nvidia GTX 980 wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „rubenszy“ vom 25. Januar 2017, 12:55

alles was mit der clover Version 3974 gekommen ist an Treiber drin lassen in deinem fall nur zusätzlich was ich schon gemacht habe im clover zip die EmuVariableUefi-64.efi.