

# VIA VT2020/2021 (Z77X-D3H) mit DSDT Patch

Beitrag von „DerAmino“ vom 25. Januar 2017, 19:26

Habe jetzt die AppleALC mit der DSDT aus [dem Post](#) benutzt.

Das System bootet einwandfrei, LayoutID9 wird angezeigt. Aber leider keine Eingänge/Ausgänge, die ich benutzen kann, sind die selben wie ohne DSDT/AppleALC.