

Erledigt

USB2 Devices -> EHCI Routing zu AppleUSBEHCI

Beitrag von „kuckkuck“ vom 25. Januar 2017, 22:10

[Zitat von JoeHidden](#)

Der Hinweis zum Einsatz kam von Rehabman in einem anderen Thread den ich dazu gelesen hatte.

Das will ich sehen... Glaube ich nicht, aber vielleicht hast du recht...

Wie wirkt sich das Nutzen des Bootargs mit FakePCIID_XHCIMux auf den XHC Controller in IOReg aus? Was ist zu sehen?

[Zitat von JoeHidden](#)

Ich werde testen und berichten...

Dann tu das mal, ich bin gespannt was bei deinem System passiert...

Wenn das nicht funktioniert (und auch nicht die deaktivierung von XSEL (machen wir später)) dann rate ich dir dazu mal den Port Limit Patch zu probieren. Wie das geht ist auch in der FAQ beschrieben. Das macht vielleicht insofern Sinn, als das deine USB Ports ohne Patch gut zu funktionieren zu scheinen. Ich bin gespannt.