

Erledigt

## HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. Januar 2017, 10:19**

Ich habe gerade die aktuellsten FakePCIID-Kexte für unsere Broadcom BCM94352Z WIFI & BT Combokarte ausprobiert (die FakePCIID.kext und die FakePCIID\_Broadcom\_WiFi.kext). Zu finden unter <https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads>

Also den ersten Ruhezustand hat Bluetooth überstanden und sich wieder mit dem externen Bluetooth-Gerät verbunden. Vielleicht sind unsere Probleme, daß Bluetooth (bei manchen sogar auch WIFI) nach dem Ruhezustand (Sleepmode) nicht mehr funktioniert, mit den neuen Kexten behoben. Das wäre ja mal was ganz Positives!

Darum: Bitte ausprobieren und Erfolg oder Misserfolg melden!